

ルミテスターテスト



化学物質	厚生労働省 指定基準値	従来施工の例 (μg/m3) 住宅リノベーション完成後1ヶ月	BANSEI活用例 (μg/m3) 住宅リノベーション完成直後	
ホルムアルデヒド	100以下	39.4	4.8	87% DOWN
アセトアルデヒド	48以下	71	4.9	93% DOWN
トルエン	260以下	400.0	13.2	96% DOWN
キシレン	870以下	83.0	8.7未満	89% DOWN
エチルベンゼン	3800以下	70.8	3.8未満	94% DOWN
TVOC	400以下	2260.0	284	87% DOWN

検査の目的	検査ポイント	第1基準値 合格(≦)	要注意	第2基準値 不合格(>)
生活・作業前衛生チェック	手指	2,000	2,001 ~ 4,000	4,000
	コンパベパルト（樹脂製）	500	501 ~ 1,000	1,000
	調合釜（ステンレス製）	200	201 ~ 400	400
	スライサー	200	201 ~ 400	400
	充填機	200	201 ~ 400	400
製造ライン、 調理器具等の衛生管理	バルブ	200	201 ~ 400	400
	操作ボタン	500	501 ~ 1,000	1,000
	まな板	500	501 ~ 1,000	1,000
	包丁	200	201 ~ 400	400
	調理台	200	201 ~ 400	400
	ザル・ボウル・バット	200	201 ~ 400	400
	鍋	200	201 ~ 400	400
	冷蔵庫（取っ手）	200	201 ~ 400	400
	冷蔵庫（内蔵）	500	501 ~ 1,000	1,000
	シンク	200	201 ~ 400	400



身体を酸化から守る
エイジングケア空間へ

数値から実証できる植物触媒コーティングの力。嫌な臭いの原因の一つとして菌があります。菌が部屋の壁や家具等に蓄積されていくと、菌自体の増殖により嫌な臭いも増します。1年後でも壁紙の菌の増殖が見られない事は、部屋自体の良い衛生状態の維持・植物触媒の力が常に作用している事が実証出来ます。台所の器具の衛生合格基準より下回っている事も安心して使用出来る商材である事間違いありません。



検査の目的	検査ポイント	第1基準値 合格(≤)	要注意	第2基準値 不合格(>)
衛生教育・作業前衛生チェック	手指	2,000	2,001 ~ 4,000	4,000
製造ライン、 調理器具等の衛生管理	コンベアベルト（樹脂製）	500	501 ~ 1,000	1,000
	調査皿（ステンレス製）	200	201 ~ 400	400
	スライサー	200	201 ~ 400	400
	充填機	200	201 ~ 400	400
	バルブ	200	201 ~ 400	400
	操作ボタン	500	501 ~ 1,000	1,000
	まな板	500	501 ~ 1,000	1,000
	包丁	200	201 ~ 400	400
	調理台	200	201 ~ 400	400
	ザル・ボウル・バット	200	201 ~ 400	400
	鍋	200	201 ~ 400	400
	冷蔵庫（取っ手）	200	201 ~ 400	400
	冷蔵庫（内棚）	500	501 ~ 1,000	1,000
	シンク	200	201 ~ 400	400

数値から実証できるクロスリコート+植物触媒添加の力。嫌な臭いの原因の一つとして菌があります。菌が部屋の壁や家具等に蓄積されていくと、菌自体の増殖により嫌な臭いも増します。1年後でも壁紙の菌の増殖が見られない事は、部屋自体の良い衛生状態の維持・クロスリコート+植物触媒の力が常に作用している事が実証出来ます。台所の器具の衛生合格基準より下回っている事も安心して使用出来る商材である事な間違いありません。カラー展開も可能なので部屋の雰囲気も変更可能。

ルミテスターテスト



数値3740

施工前2月28日

トイレ



数値65

施工後2週間



+

植物触媒の添加



数値32

施工後1ヶ月



数値103

施工後約1年



数値186

施工後3ヶ月